

Отчёт от 22 октября 2020

SKODA RAPID, 2015

VIN:	XW8AG1NH3GK101105	Цвет:	Белый
Год выпуска:	2015	Объем двигателя:	1598
Тип ТС:		Мощность:	90 л.с.

Легковые автомобили прочие

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✓ Ограничений не обнаружено
- ✓ Залог не обнаружен
- ✓ Сведения о розыске не обнаружены
- ✓ 2 владельца
- ⚠ Регистрация на юрлицо
- ✓ ДТП не обнаружено
- ⚠ Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ
- ✓ 3 записи истории обслуживания
- ✓ Последнее показание пробега 113 870 км
- ✓ Не размещался на Авито
- ✓ Сведений об использовании в такси не обнаружено
- ✓ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

Наличие ограничений

- ✓ Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 23 октября 2020 г. 04:22.

Нахождение в розыске

 Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 23 октября 2020 г. 04:22.

Нахождение в залоге

 Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус	Не в залоге
Дата проверки	22 октября 2020 г. 13:45 (мск)


НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус	Не в залоге
Дата проверки	22 октября 2020 г. 13:45 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.


Периоды владения

 2 владельца

 Регистрация на юрлицо

Период владения	Тип владельца	Регион регистрации
3 года 4 месяца 13 августа 2015 - 18 декабря 2018	Юридическое лицо ООО КОКА КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ	Волгоградская Область
1 год 10 месяцев 18 декабря 2018 - н.в.	Юридическое лицо ЛИЗПЛАН РУС ООО	Волгоградская Область

ДТП

 **ДТП не обнаружено**

Данные актуальны на 23 октября 2020 г. 04:22.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

Расчёт ремонтных работ

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта	8 ноября 2019 г. 08:45
Исполнитель	Оценщик
Общая стоимость	25 396 ₽
Тип страховки	Каско

Детализация стоимости

Стоимость окраски	-
Стоимость механических работ	2 200 ₽
Стоимость запасных частей	23 196 ₽
Общая стоимость	25 396 ₽

Замена

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО5JA845011Q NVB+ АПЛИКАТОРD 00950025>	АКТИВАТОР ЛОБ СТЕКЛАД 181802M1>
ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОРD 00940104>	ПРАЙМЕР ВЕТР СТЕКЛD 00920002
КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАД 004660M2	ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - ЗАМЕНИТЬ
	ОБРЕЗНАЯ НИТЬ357853999B

История размещения на Авито

Не размещался на Авито

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
29 июля 2015	Текущий ремонт	-	Дилер, Волгоград
Брызговики передние; Защита картера - установка; Брызговики задние			
Коврики установка			
29 июля 2015	Продажа авто	-	Дилер, Волгоград
13 августа 2015	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Волгоградская Область
18 августа 2017	Регламентное ТО	44 530 км	Дилер, московская обл
шумоизолирующий кожух (защита двс) с/у; фильтр. элемент салонного фильтра - с/у; фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у; базовый инспекционный сервис (включает замену масла); свечи зажигания, - с/у			
1 марта 2018	Регламентное ТО	58 705 км	Дилер, саратовская обл
защита двс . с/у; инспекционный сервис; фильтр воздушный - замена; фильтр вентиляции салона (кондиционера) - замена; свечи зажигания - замена; поликлиновой ремень заменить; фильтр топливный - замена			
18 декабря 2018	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Волгоградская Область
20 июня 2019	Прохождение технического осмотра	87 830 км	Данные о техосмотре

8 ноября 2019

Расчет стоимости
ремонта

96 553 км

Audatex

Расчет стоимости ремонта: 25 396

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО5JA845011Q NVB+: Замена

АПЛИКАТОРD 00950025>: Замена

ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОРD 00940104>: Замена

КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАД 004660M2: Замена

АКТИВАТОР ЛОБ СТЕКЛАД 181802M1>: Замена

ПРАЙМЕР ВЕТР СТЕКЛАД 00920002: Замена

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - ЗАМЕНИТЬ: Замена

ОБРЕЗНАЯ НИТЬ357853999B: Замена


2 августа 2020

Прохождение
технического осмотра

113 870 км

Данные о техосмотре

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
20 июня 2019	-	87 830 км	-
2 августа 2020	-	113 870 км	-



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси



Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге



Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

PRICESTAT

Среднерыночная цена	530 000 ₽
Нижняя граница рынка	416 000 ₽
Верхняя граница рынка	650 000 ₽
Количество объявлений	506

Средний пробег	103 076 км
Среднее количество владельцев	1.5

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	ПАО СК "Росгосстрах"
Период действия	29 июля 2020 - 28 июля 2021
Лица, допущенные к управлению	Без ограничений

Расшифровка VIN

Обозначение модели	Rapid
Дата производства автомобиля	02.07.2015
Модельный год	2016
Код двигателя	CWVB
Диапазон номеров двигателя	19003
Двигатель	1600CC / 90hp / 66kW SRE
Тип коробки передач	NJV
Код цвета кузова	0Q0Q
Код цвета салона	EQ

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

